



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель рабочей группы

/ С.А. Гузев /

Ф. И.О.

« *S. A. Guzev* »

20 / 6 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «25» мая 2016г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Управление по муниципальному району Богатовский Государственное казённое учреждение «Главное управление социальной защиты населения Восточного округа»

(полное юридическое наименование объекта)

446630 Самарская область, с.Богатое, ул.Комсомольская, д.15.

тел./факс 2-15-72, boguszn@samtel.ru

Ежова Любовь Геннадьевна, руководитель

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** с. Богатое

2. **Ведомственная принадлежность** Министерство социально-демографической и семейной политики

3. **Вид деятельности** социальная защита и социальное обслуживание

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** областная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. **Объем предоставляемых услуг** посещаемость: 30 человек, пропускная способность: 50 человек/день,

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта**

отдельно стоящее здание, этажей в здании: 1, на этаже: 1, кирпич

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов два

8. Год постройки 1960

9. Год последней реконструкции 2000

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус без номера, остановка «Гастроном»
Наличие переходов на пути следования от остановки	да
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы	с пандусом
	с подъемником
Тактильные указатели	нет
Перепады высоты на пути движения	Съезды с уклоном более 10%
Открытые лестницы	Пандусы с уклоном более 8%
Поручни на лестницах	Поручни на пандусах
	нет
	нет

Территория, прилегающая к объекту

№ помещей по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1.2 м	1.5 м			
	Информация об объекте	наличие	+			
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0.025 м	0.015 м			
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0.05 м	0.05 м			
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0.8 м				
	Ширина тактильной полосы	0.5 - 0.6 м				
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+			
	Путь к главному (специализированному) входу в здание					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2 м				

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	≥ 1.2 м			
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 2 \times 1.8$ м			
	Указатели направления движения	наличие			
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие			
	Места отдыха	наличие			
	Автостоянка для инвалидов				
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	3 м		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$	20 %		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1.5 м	наличие	+		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	$\geq 6 \times 3.6$ м	3.5 x 4 м		
	Съезд с тротуара на проезжую часть				
	Угол уклона	$\leq 1/12$	0/0		
	Ширина	≥ 1 м	0 м		
	Высота бортового камня	≤ 0.015 м	0 м		
	Открытая лестница				
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1.35 м	0 м		
	Марш лестницы	3 - 12 ступеней	0 ступеней		
	Высота подступенка	0.12 - 0.15 м	0 м		

Ширина проступей	0.35 - 0.4 м	0 м		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие			
Краевые ступени выделены цветом или фактурой	наличие			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие			
Расстояние между поручнями	≥ 1 м	0 м		
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с нетравмирующими окончаниями	≥ 0.3 м	0 м		
- поручни на высоте	0.85 - 0.92 м	0 м		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0.3-0.5 м	0.8 - 0.9 м	0 м		
Пандус на рельефе				
Высота подъема одного марша	≤ 0.8 м	0.5 м		
Уклон	≤ 8 %	5 %		
Поручни с двух сторон:	наличие	+		
- на высоте (нижний поручень)	0.65 - 0.75 м	0 м		
- на высоте (верхний поручень)	0.85 - 0.95 м	0.9 м		
- расстояние между поручнями	0.9 - 1 м	1 м		
- горизонтальные завершения поручней вверх, внизу с нетравмирующими окончаниями	≥ 0.3 м	0 м		
Длина марша пандуса	≤ 9 м	8 м		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой 3 м и более следует заменять подъемными устройствами	наличие			

	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	≥ 1.5 м	2.1 м		
	Разворотные площадки: - верхнее окончание	$\geq 1.5 \times 1.5$ м	3 x 2.1 м		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$\geq 1.5 \times 1.5$ м	0 x 0 м		
	- нижнее окончание	$\geq 1.5 \times 1.5$ м	3.5 x 4 м		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05м	true	0 true		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	0.1 м	0 м		

Входная группа						
№ помешевый по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0.2 м			-
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1.4 \times 2$ м или 1.5×1.85 м	1.2 x 3 м			
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2.2 \times 2.2$ м	1.2 x 3 м			
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие				
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+			

Поперечный уклон в пределах	1 - 2 %	1.5 %		
Навес	наличие	+		
Водоотвод	наличие	+		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1 м	0 м		
Информация об объекте	наличие	+		
Лестница наружная				
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие			
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0.6 м	0 м		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие			
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие			
Поручни с двух сторон	наличие			
- на высоте	0.85 - 0.9 м	0 м		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующими окончаниями	≥ 0.3 м	0 м		
Поручни круглого сечения	0.04 - 0.06 м	0 м		
Пандус наружный				
Ширина марша	≥ 100 см	150 см		
Уклон	≤ 8 %	5 %		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0.8 м	0.3 м		

Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	наличие				
Разворотные площадки: - при въезде на пандус	$\geq 1.5 \times 1.5$ м	1.5×1.5 м			
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$\geq 1.5 \times 1.5$ м	0×0 м			
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1.5 \times 1.5$ м	0×0 м			
Поручни с двух сторон:	наличие	-			
- расстояние между поручнями	0.9 - 1 м	0 м			
- на высоте (нижний поручень)	0.65 - 0.75 м	0 м			
- на высоте (верхний поручень)	0.85 - 0.95 м	0 м			
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующими окончаниями	≥ 0.3 м	0 м			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+			
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	0			
Звуковой маяк у входа	наличие				
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2.3 \times 1.5$ м или $1.5 - 1.8 \times 2$ м	1.9×2.05 м			
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р			
- ширина дверного проема в свету	≥ 1.2 м	1 м			

- высота порога наружного, внутреннего	<= 0.014 м	0.01 x 0.01 м	
--	------------	---------------	--

Пути движения на объекте						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие				
	Поручни с двух сторон	наличие				
	- на высоте	0.85 - 0.95 м	0 м			
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончаниями	>= 0.3 м	0 м			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие				
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-ого этажа					
	Ширина марша	>= 1 м	0 м			
	Уклон	<= 8 %	0 %			
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	наличие				
	Разворотная площадка внизу, вверху	>= 1.5 x 1.5 м	0 x 0 м			
	Поручни двухсторонние непрерывные:	наличие				
	- на высоте (нижний поручень)	0.65 - 0.75 м	0 м			

	- на высоте (верхний поручень)	0.85 - 0.95 м	0 м		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующими окончаниями	≥ 0.3 м	0 м		
	Пандус переносной	наличие			
	Подъемник для инвалидов				
	- стационарный	наличие			
	- мобильный	наличие			
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения	≥ 1.2 м	2.16 м		
	Разворотные площадки	$\geq 1.5 \times 1.5$ м	4.02 x 3 м		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+		
	Речевые информаторы и маяки	наличие			
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие			
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие			
	Тактильная схема	наличие			
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0.1 м	0.1 м		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями	наличие			
	Место отдыха и ожидания				
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м	наличие	+		
	- для лиц с нарушениями ОДА (O): глубина 120 см	≥ 1 мест	1 мест		

		>= 1 мест	1 мест		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см				
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие			
	Контрастная маркировка	наличие			
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие			
	- горизонтальные завершения	наличие			
	Пандус внутренний на этаже				
	Ширина марша	>= 1 м	0 м		
	Уклон	<= 8 %	0 %		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	наличие			
	Разворотная площадка внизу, вверху	>= 1.5 x 1.5 м	0 x 0 м		
	Поручни с двух сторон:	наличие			
	- на высоте (нижний поручень)	0.65 - 0.75 м	0 м		
	- на высоте (верхний поручень)	0.85 - 0.95 м	0 м		
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0.6 м	0 м		
	Контрастная маркировка	наличие			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие			
	Поручни непрерывные с двух сторон	наличие			
	- высота	0.85 - 0.95 м	0 м		

	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	≥ 0.3 м	0 м		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие			
	Лифт пассажирский				
	Кабина: - габариты (глубина x ширина)	$\geq 1.5 \times 1.7$ м	0 x 0 м		
	- ширина дверного проема	≥ 0.95 м	0 м		
	- поручни	наличие			
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие			
	Знак доступности	наличие			
	Указатели номера этажа напортив лифта	наличие			

Зона оказания услуги						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по устранению несоответствия нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0.8 - 1.1 м	0 м			
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1.5 м	0 м			
	Обслуживание в кабинете					
	Ширина проема двери в свету	≥ 0.9 м	0.9 м			
	Высота порога	≤ 0.025 м	0 м			

Информация тактильная	наличие			
Информация визуальная контрастная	наличие			
- размещение на высоте	≤ 1.8 м	0 м		
- высота прописных букв	≥ 0.025 м	0 м		
Габариты зоны сидения - глубина	≥ 1.2 м	1.1 м		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1.5 \times 1.5$ м	1.35 x 1.3 м		
Стол с высотой рабочей поверхности	0.6 - 0.8 м	0.8 м		
Обслуживание с перемещением				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1.2 м	0 м		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0.8 - 1.1 м	0 м		
Кабина индивидуального обслуживания				
Ширина x глубина	$\geq 1.6 \times 1.8$ м	0 x 0 м		
Место для сидения	наличие			
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие			
Зал				
Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	0 %		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1.2 м	0 м		
Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 1 мест	0 мест		
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	+		

Санитарно-бытовые помещения

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов					
	Санузел для инвалидов	наличие	+			
	Знак доступности помещения	наличие			Установить знак доступности	
	Тактильная маркировка санузла	наличие				
	Ширина дверного проема	>= 0.9 м	0.9 м			
	Открывание дверей наружное	наличие	+			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0.3 м	0 м			
	Количество кабинок	>= 1 кабинок	1 кабинок			
	- ширина дверного проема	>= 0.9 м	0.9 м			
	- габариты (минимальные глубина и ширина)	>= 1.8 x 1.65 м	2.8 x 1.4 м			
	- опорные поручни	наличие	+			
	в т.ч. Откидные	наличие				
	Знак доступности кабины (по необходимости)	наличие				
	Размеры универсальной кабины	>= 2.2 x 2.25 м	0 x 0 м			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	>= 0.75 x 0.75 м	1.8 x 1.8 м			

	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	+			
	Знак доступности кабины на высоте	1.35 м	0 м			
	Раковина с опорным поручнем	наличие	+			
	- зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	>= 1.3 x 0.85 м	1.8 x 1.4 м			
	- высота раковины с опорным поручнем	0.75 - 0.85 м	0.85 м			
	Писсуар располагать на высоте от пола	<= 0.4 м	0 м			
	Габариты поддона (трапа)	<= 0.9 x 1.5 м	0 x 0 м			
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	<= 0.48 x 0.85 м	0 x 0 м			
	Тактильная направляющая полоса к унитаду, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	0 см			
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие			Оборудовать санитарный узел кнопкой электрического звонка	

Средства информации и телекоммуникации на объекте						
№ помещен по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги					

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие			
	Надписи:	наличие	+		
	размещение на высоте	1.5 - 4.5 м	1.6 м		
	высота прописных букв	≥ 0.075 м	0.076 м		
	освещенность	наличие	+		
	Указатели, пиктограммы	наличие			
	размещение на высоте	1.3 - 1.4 м	0 м		
	высота прописных букв	≥ 0.075 м	0 м		
	освещенность	наличие			
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги				
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие			
	высота размещения	1.3 - 1.4 м	0 м		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие			
	на кнопках управления лифта	наличие			
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие			
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой, факсимильные аппараты	≥ 1 шт.	0 шт.		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	≥ 1 шт.	0 шт.		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие			
	Речевые информаторы и маяки	наличие			

	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие					
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие					
	Малобабитные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие					

Пути движения от остановки

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Маршрут следования к объекту					
	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	наличие	0			
	Расстояние до объекта от остановки транспорта	м	0 м			
	Время движения (пешком)	мин.	0 мин.			
	Наличие переходов на пути следования от остановки	наличие				
	Регулируемые переходы	наличие				
	со звуковой сигнализацией	наличие				
	Нерегулируемые переходы	наличие				
	Внеуличные переходы	наличие				
	с пандусом	наличие				
	с подъемником	наличие				

Тактильные указатели	наличие				
Перепады высот на пути движения	≤ 1.5 см	0 см			
Съезды с уклоном более 10%	наличие				
Открытые лестницы	наличие				
Пандусы с уклоном более 8%	наличие				
Поручни на лестницах	наличие				
Поручни на пандусах	наличие				

7. ВЫВОДЫ

1. Оборудовать вход учреждения тактильными средствами отображения информации.
2. Установить знаки доступности в учреждение.
3. Оборудовать санитарный узел кнопкой электрического звонка.

«Председатель рабочей группы»

(должность)

Руководитель Управления по м.р. Богатовский
ГКУ СО «Тусэн Восточного округа»

(должность)

